

[2008-09-01]H3C ICG1000 V100R005版本发布

摘要：此版本进步完善了路由器ICG1000功能特性。版本支持丰富的负载均衡、ACL等特性，支持SNMP,TR069管理,支持VPN特性，提供web管理方式。

一、版本信息说明：

版本号

版本号：ICG1000V100R005

历史版本信息

历史版本信息表

版本号	基础版本号	发布日期	备注
ICG1000V100R005	ICG1000V100R004	2008-8-22	完善特性功能，解决遗留问题
ICG1000V100R004	ICG1000V100R003	2008-7-9	增加VPN特性，完善SNMP,TR069功能
ICG1000V100R003	ICG1000V100R002	2008-5-6	增加SNMP,TR069特性
ICG1000V100R002	ICG1000V100R001	2008-2-17	FLASH大小变为8M
ICG1000V100R001	首次发布	2007-08-28	无

版本配套表

版本配套表

产品系列	H3C
型号	ICG1000
目标文件名称	ICG1000V100R005.bin
Quidview DM版本号	Quidview DM 3.10-R3124
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-E2403 iMC ICC 3.20-E0403
备注	无

二、版本使用限制及注意事项：

版本使用限制

V100R004以前版本升级到ICG1000V100R005会导致配置丢失。

注意事项

Web登陆用户名和密码均为useradmin。

三、版本变更说明：

特性变更说明

特性变更说明

版本号	项目	描述
ICG1000V100R005	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无
ICG1000V100R004	硬件特性更新	无
	软件特性更新	增加VPN
ICG1000V100R003	硬件特性更新	无
	软件特性更新	增加TR069,SNMP
ICG1000V100R002	硬件特性更新	FLASH大小变为8M
	软件特性更新	无
ICG1000V100R001	硬件特性更新	无
	软件特性更新	无

命令行变更说明

无。

MIB变更说明

无。

四、存在问题与规避措施：

问题ID—SHD06785

首次发现版本：ICG1000V100R004

问题描述：不启用“地址转换”时，WAN侧的PC不能访问到内网的PC

规避措施：无。

五、 解决问题列表

问题ID - SHD06883

首次发现版本: ICG1000V100R003

问题产生条件: ICG1000主备切换

问题现象描述: ICG1000主备切换速度慢, 导致全网断线。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《ICG1000 V100R005版本说明书》。

六、 版本存放路径:

该公告已归档到知识案例库, 归档ID号为: 15114

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 8008100504/4008100504。

全球技术服务部技术支持中心

二〇〇八年九月一日