

H3C SecPath系列产品CMW340-F1658版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C SecPath系列产品CMW340-F1658版本正式发布, 使用范围为国内市场。版本配套关系请参考表1:

表1: 版本配套表

产品配套项目	版本号 (对外)	说明
主机软件	SECPATH1000FA-CMW340-F1658 SECPATH1000FS-CMW340-F1658 SECPATH100FE-CMW340-F1658 SECPATH100VE-CMW340-F1658 SECPATH100FA-CMW340-F1658 SECPATH1000VA-CMW340-F1658	内部版本号为: V100R006B04D025
BOOTROM	V1.27版本 F1000-A/F1000-S/F100-E/V100-E : V127及以后版本 F100-A: V117及以后版本	
DM	Quidview DM 3.10-R3124 + P02	
iMC	iMC EAD 3.20-E0401 + L04 iMC ICC 3.20-E0403 iMC PLAT 3.20-E2403 iMC MVM 3.20-E0401 + P01 (仅V1000-A支持) iMC UAM 3.20-E0401 + L04	
iNode	iNode 2.40-C0342	
备注		

二、 增减特性说明:

新增特性:

1、简化SSL VPN域设置特性, 请参考《附件一、简化SSL VPN域设置特性说明书》。

删除特性:

1、删除超级管理员选项。

修改特性:

无。

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1、RTOD04368

首次发现版本: H3C SecPath F 系列-CMW340-F1657

问题产生的条件: 使用WEB接入SSL VPN网关

问题现象: 当使用http自动调整到https功能时, 设备性能比较差。

如要完整的了解该版本累计解决的问题, 请参看配套的《H3C SECPATH 系列-CMW340-F1658 版本说明书》。