

[2008-09-22]H3C MSR20_30_50路由器CMW520-R1618P11-BI版本发布公告

丘子隽 2008-09-22 发表

**H3C MSR20_30_50路由器 CMW520-R1618P11-BI
版本发布公告**

一、使用范围及配套说明：

H3C MSR20_30_50路由器CMW520-R1618P11-BI版本是对外正式发布的版本，主要用于解决CWM520-R1618P10-BI的各种网上问题，发布范围不受限。

表1 MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1618P11-BI版本配套表

产品	MSR20_30_50路由器
型号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40 MSR 30-16_MSR30-20_MSR 30-40_MSR 30-60 MSR 50-40_MSR 50-60
BOOTROM 版本号	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: 214及以上版本 MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: 214及以上版本 MSR 50-40_MSR 50-60: 216及以上版本 MSR3016: 114及以上版本
目标文件名 称	MSR 20-20_MSR 20-21_MSR 20-40: MSR20-CMW520-R1618P11-BI.BIN MSR 30-20_MSR 30-40_MSR 30-60: MSR30-CMW520-R1618P11-BI.BIN MSR 50-40_MSR 50-60: MSR50-CMW520-R1618P11-BI.BIN MSR 3016: MSR3016-CMW520-R1618P11-BI.BIN
QUIDVIEW 版本号	Quidview DM 3.10-R3124+ P02
iMC版本号	iMC ACLM 3.20-E0401 iMC EAD 3.20-E0401+ L04 iMC iCC 3.20-E0403 iMC MVM 3.20-E0401 + P01 (MSR30-16不适配) iMC PLAT 3.20-E2403 iMC UAM 3.20-E0401 + L04
iNode版本号	iNode 2.40-C0342

二 增减特性说明：

表2特性变更说明

版本号	项目	描述
CMW520-R1618P11	硬件特性更新	新增特性： 新增板卡： 1端口非通道化E1接口卡-SIC-1E1-F-V3； 2端口非通道化E1接口卡-SIC-2E1-F。 删除特性：无。 修改特性：无。
	软件特性更新	无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. RTD28579

- | 首次发现版本：CMW520-R1618P07
- | 问题产生的条件：配置策略路由的出接口为PPPoE Client接口。
- | 问题现象：匹配策略路由的报文PPPoE会话字段Payload-length填写错误，不论实际报文长度是多少都写成了0X32。

2. RTD28589

- | 首次发现版本：CMW520-R1618P07
- | 问题产生的条件：MSR30路由器上启动BGP协议。
- | 问题现象：最多支持的BGP路由条数小于3万条。

3. RTD25268

- | 首次发现版本：CMW520-R1618P07
- | 问题产生的条件：MSR和CISCO12000 12.0老版本进行PPP IPHC压缩互通。
- | 问题现象：无法互通。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C MSR20_MSR30_MSR50-CMW520-R1618P11-BI 版本说明书》

