

知 终端遥控器控制范围减小问题排查

赵荣哲 2008-09-28 发表

终端遥控器控制范围减小问题排查

当发现终端遥控器控制范围变小的时候，大多数情况是由于遥控器电池电量不足造成，建议更换电池。