

### H3C OCE系列统一通信服务器CMW330-E1502版本发布

#### 一、使用范围及配套说明:

H3C OCE系列统一通信服务器CMW330-E1502版本对外正式发布, 该版本解决近期发现的问题, 并新增WEB配置管理等功能, 使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

H3C OCE系列统一通信服务器CMW330-E1502版本配套表:

产品版本	产品配套项目	版本号 (对外)	说明
OCE E1502	主机服务器软件	<b>IPPBX:</b> OCE IPPBX-CMW330-E1502	telnet登录: display version。
		<b>Conference:</b> OCE CONFERENCE-CMW330-E1502	telnet登录: display version。
		<b>IMA:</b> 2.10.0.0 (合作厂商版本号)	在目录/opt/H3C/UC/OCE/ima/server/ps/bin下执行 ./presence_postgres -v
	主机客户端软件	<b>IMB:</b> 3.1-2008.05.28 (合作厂商版本号)	Web登录首页查看。
		<b>IMA Client:</b> 2.7.1.37	(合作厂商版本号), 客户端软件名称显示。
		<b>IMB Client:</b> GKExpress_h31453	(合作厂商版本号), 客户端软件名称显示。
产品系列	OCE系列统一通信服务器		
型号	OCE 8200 / MIM-OCE / FIC-OCE		
内存需求	最小1G		
目标文件名称	OCE-CMW330-E1502.tar.gz	279,841,432 字节	
	OCE-OAP-E1502.zip(FIC-OCE, 含操作系统)	779,172,041 字节	
	OCE-OAPS-E1502.zip(MIM-OCE, 含操作系统)	786,583,633 字节	
备注	目标文件中包含: 1、 IPPBX: IPPBX目标程序安装包 2、 Conference: Conference目标程序安装包 3、 IMA: A合作厂商的IM目标程序安装包 4、 IMB: B合作厂商的IM目标程序安装包 5、 IMA Client: A合作厂商的IM客户端目标程序 6、 IMB Client: B合作厂商的IM客户端目标程序 7、 Media媒体包: 系统提示音媒体库 在MIM-OCE和FIC-OCE操作系统未损坏的情况下, 只需要使用OCE-CMW330-E1502.tar.gz (279M) 升级即可。		

#### 二、增减特性说明:

新增特性:

- 1、 WEB管理, 支持对IP-PBX和会议进行配置和管理。
- 2、 有通知呼叫转移和早期有通知呼叫转移
- 3、 指定代答
- 4、 多媒体会议, 在IM客户端支持多媒体会议, 实现语音会议和数据会议的融合, 能够完成语音会议、桌面共享、电子白板、文件共享、及网络投票等功能。
- 5、 IM客户端来电绑定功能, 能够使打向IM客户端的电话无缝转移到绑定的固话、手机等通信终端上。
- 6、 IM客户端支持电话和会议录音。

删除特性:

- 1、 GUI管理
- 2、 一号通业务

### 3、系统过载保护

修改特性：

- 1、CDR增强支持csv格式，可用Excel或文本编辑器进行查看和管理。
- 2、无通知呼叫转移，增强支持标准拍叉和Refer消息方式。
- 3、会议提示音增强，支持离开会议提示音。
- 4、即时会议增强，邀请用户时的外呼主叫号码使用创建者电话号码。

### 三、相比前一版本解决的问题说明：

#### 1. VVD16935

首次发现版本：E1106

问题产生条件：终端用户使用G711编解码呼叫会议IVR。

问题现象：用户无法接入会议IVR。

#### 2. VVD16718

首次发现版本：E1106

问题产生条件：使用某厂商WiFi手机向IPPBX发起注册。

问题现象：WIFI手机注册失败。

#### 3. VVD16603

首次发现版本：E1106

问题产生条件：某厂商WIFI手机参加电话会议。

问题现象：无法接入会议。

#### 4. VVD16775

首次发现版本：E1106

问题产生条件：使用OCE电话系统（默认G729编解码的情况下），召开即时会议或预约会议，与会者超过3人。

问题现象：长时间召开会议，一方说话，其他与会者听到其发言有明显延时。

#### 5. RTD27088

首次发现版本：B1107

问题产生条件：IMA客户端，最大化后执行绑定主叫操作。

问题现象：客户端挂死。

#### 6. RTD27131

首次发现版本：B1107

问题产生条件：EPhone3012通过RFC2833带外方式访问AO或会议。

问题现象：会议和自动话务员的输入键不能被接收。

### 四、版本升级特别说明：

受软件功能特性增加影响，E1201及之前版本不能直接升级到E1502版本，请卸载E1201及之前版本后安装E1502。如果存在业务主License，卸载前需要记录下业务主License并手动删除业务主License文件。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《H3C OCE-CMW330-E1502 版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504