



H3C OCE_XE-EPhone-E5103版本发布公告

一、 使用范围及配套说明:

H3C OCE_XE-EPhone-E5103版本对外正式发布, 该版本解决近期发现的问题, 增加IPCC特性, 锁菜单功能及锁话机功能。使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

H3C OCE_XE-EPhone-E5103版本配套表:

产品系列	EPhone
型号	EPhone3012
内存需求	16M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	EPhone3012BASEE5101及以上版本
目标文件名称	OCE_XE-EPhone-E5103.bin.gz
备注	无

二、 增减特性说明:

1、 新增特性:

- 1)、IPCC特性: EPhone提供第三方控制接口, 在IPCC组网中, 座席软件可以控制EPhone的完成某些操作, 如摘机、拨号、建立呼叫、应答呼叫等, 从而为用户提供更好的服务。
- 2)、锁菜单功能: 在某些场合, 对查看和更改EPhone的配置需要有严格的限制, 只有授权用户才能查看或更改EPhone的配置, 锁菜单特性能满足这些需求。
- 3)、锁话机功能: EPhone提供话机锁定的功能, 在锁定状态下, EPhone只能接听来电, 其他的所有操作都收到限制, 如拨打电话, 查看或更改配置等, 只有输入正确的密码解锁才能进行正常的操作。
- 5)、IM客户端来电绑定功能, 能够使打向IM客户端的电话无缝转移到绑定的固话、手机等通信终端上。

2、 删除特性:

无

3、 修改特性:

- 1)、policy配置变更
EPhone为配合OCE组网, policy.txt的组网服务器中增加OCE选项。

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. 问题RTD25428

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 通过Lcd菜单更改EPhone的锁菜单密码。

问题现象: “密码更改”视图下可输入#, 修改后的新密码含有#, 但是进行解锁时不能输入#, 导致无法解锁。

2. 问题RTD25334

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 通过Lcd菜单查看Feature码。

问题现象: 【EP302】查看Feature码功能, Feature码信息列表不全。

3. 问题RTD25345

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 通过Lcd菜单查看EPhone的版本号。

问题现象: 通过高级特性查看Ephone版本, 版本信息显示不完全。

4. 问题RTD25351

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 查看policy配置文件, 登录telnet 23端口。

问题现象: policy文件、telnet登陆中几个问题。

5. 问题RTD25397

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 通过Lcd菜单进入Feature码设置, 输入889

问题现象: 在EPhone-XE2000上设置匿名呼叫失败, 提示“未支持”。

6. 问题RTD25719

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: EPhone启动时通过DHCP申请IP地址。

问题现象: DHCP功能不正确, 无法进行续租。

7. 问题RTD25477

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 通过Lcd菜单设置呼叫前转

问题现象: Ephone配合XE2000i设置呼叫前转业务, 输入前转号码过长, 删除再次输入, 电话挂死。

8. 问题RTD24929

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: EPhone先接收一个180后接收一个183回铃音。

问题现象: EP302拨打IM, IM拒接, EP302听到XE的放音和本地回铃音。

9. 问题RTD28289

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: EPhone配合OCE组网, OCE设置为重定向模式

问题描述: 重定向模式下INVITE消息中的From头域带的是被叫的地址。

10. 问题RTD28948

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 查看policy配置文件DTMF发送方式

问题描述: 将policy文件中DTMF发送方式由OUTBAND改为RFC2833。

11. 问题RTD27101

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: 通过Lcd菜单拨打“已拨电话”中的呼叫记录

问题描述: 在EPhone3012的LCD菜单功能“记录”—》“已拨电话”和“已接来电”菜单中, 拨打已拨过的电话后, 拿起手柄听不到回铃声。

12. 问题RTD27451

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: EPhone的XE7000版本注册在OCE上

问题描述: EP3012 (For XE7000) 版本话机的自动接听功能不可用。

13. 问题RTD28525

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: telnet登录EPhone 5000端口

问题描述: 请修改EPhone 5000端口的telnet登录密码。

14. 问题RTD28939

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: EPhone的编解码与G729会议不匹配

问题描述: G729会议邀请G711 EPhone,不应振半声铃。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C OCE_XE-EPhone-E5103 版本说明书》