

H3C ME5000多媒体服务器E8310P03版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C ME5000多媒体服务器E8310P03版本正式发布, 该版本新增了可以在会议设置中选择主场观看者麦克风自动打开或手动打开的特性, 同时解决了吉林省劳动厅MCU互控级联会议召开会议慢, 遵义市政府ME5000和VP8620级联四画面出现花屏, 以及延长油田ME5000界面提示访问错误等多个网上问题, 该版本使用范围为国内。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

产品系列	H3C ME产品系列
型号	ME5000
内存需求	1G
电子硬盘需求	1G
主机软件目标文件名称	ME5000-E8310P03.zip
主机软件版本号	ME5000-E8310P03
主机硬件版本号	RTP101ME REV B
Windows Internet Explorer	6.0或者以上版本

二、 增减特性说明:

新增特性:

会议设置中新增主场观看者麦克风自动打开和手动打开设置

删除特性: 无

修改特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1、 网上问题200807140006

首次发现版本: ME5000-E8310

问题产生的条件: 互控级联中有部分下级MCU未开机。

问题现象: 吉林省劳动厅MCU互控级联会议召开会议慢

2、 网上问题200809020001

首次发现版本: ME5000-E8310

问题产生的条件: 遵义市政府ME5000和VP8620级联, 并设置多分屏。

问题现象: 终端接收到的画面花屏。

3、 网上问题200809280002

首次发现版本: ME5000-E8310

问题产生的条件: 会议控制界面中频繁在会场列表和多分屏界面之间切换。

问题现象: 界面提示访问错误。

4、 VVD17944

首次发现版本: 8041V800R003B01D014SP16

问题产生的条件: 联机备份的三种工作模式之间进行切换。

问题现象: 工作模式页面不能切换成功的情况, 工作模式页面显示错误。

5、 VVD18305

首次发现版本: 8041V800R003B01D016SP01

问题产生的条件: 私网中有两台NATPASS终端。

问题现象: ME5000上同时呼叫后界面显示错误。

6、 VVD18350

首次发现版本: 8041V800R003B01D016SP01

问题产生的条件: 特定的设置组合下。

问题现象: 互控会议在级联成功的瞬间, 被控会议下终端切换广播图象时呈方块刷新。

7、 VVD19378

首次发现版本: 8041V800R003B01D018

问题产生的条件: 召开H.263 CIF的互控级联会议, 广播图象从从会议下终端切换到主会议下终端, 然后再切换到从会议下另一终端。

问题现象: 从会议下终端接收图象先闪现从会议下前一个被广播者图象, 再切换到当前终端

8、 VVD19487

首次发现版本：8041V800R003B01D018

问题产生的条件：两台旧硬件平台的ME5000召开互控级联会议，当广播图象从主会议下终端切换到从会议下终端时。

问题现象：从会议下终端上出现全屏方块刷新的现象

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《ME5000-E8310P03版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504