

H3C XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P08版本发布

一、 使用范围及配套说明:

H3C XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P08版本对外正式发布, 该版本解决近期发现的问题, 使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

H3C XE200&2000语音服务器CMW330-E0138P08版本配套表:

产品系列	XE系列语音服务器	
型号	XE2000	XE200
内存需求	最小512M	最小128M
FLASH需求	最小16M	最小32M
BOOTROM版本号	V1.18及以上版本	V9.18及以上版本
目标文件名	XE2000-CMW330-E0138P08.zip	XE200-CMW330-E0138P08.zip
Quidview DM	Quidview DM 3.10-R3124	Quidview DM 3.10-R3124
iMC	iMC PLAT 3.20-E2403	iMC PLAT 3.20-E2403
WEB版本号	无	无
备注	目标文件中包含主机软件、CDR软件和媒体包: 1、XE2000-CMW330-E0138P08.BIN 2、CDRServer.exe (话务统计软件) 3、media.zip (媒体包)	目标文件中包含主机软件、CDR软件和媒体包: 1、XE200-CMW330-E0138P08.BIN 2、CDRServer.exe (话务统计软件) 3、media.zip (媒体包)

二、 增减特性说明:

新增特性: 在XE2000上实现NTP客户端需求

删除特性: 无

修改特性: 无

三、 相比前一版本解决的问题说明:

1. RTD26115

首次发现版本: ESS 0138P07

问题产生条件: 在XE2000上实现NTP客户端需求。

问题现象: 无

2. RTD29824

首次发现版本: ESS 0138P07

问题产生条件: 使用自动接线员业务, 二次拨号到被叫, 被叫此时网络不可达

问题现象: XE不能超时中断呼叫, 提示主叫重新输入。

3. RTD30246

首次发现版本: ESS 0138P05

问题产生条件: 向XE发送不支持的sip消息 (如Subscribe)

问题现象: sip协议栈出现挂块现象。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套的《H3C XE-CMW330-E0138P08 版本说明书》。

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504