

H3C MG6060_MG6050(S)硬件视讯终端F5230
版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C MG6060_MG6050视讯终端F5230版本对外正式发布，该版本软件兼容MG6050(S)。该版本新增1个特性：MG6060/MG6050(S)支持Natpass功能，同时该版本解决了当网络存在乱序时帧率统计出现错误、终端环回图像不正常或不显示等问题，版本使用范围为国内市场。

版本配套关系请参考如下配套关系表：

产品系列	H3C MG产品系列
型号	MG6060/MG6050(S)
内存需求	224M
FLASH需求	16M
主机软件目标文件名称	MG6060_MG6050(S)- F5230.zip
主机软件版本号	MG6060_MG6050(S)- F5230
主机软件BOM编码	0502A23T
单片机软件目标文件名称	LPC920.hex
单片机软件版本号	001
单片机软件BOM编码	0502A23U
CPLD文件名称	RTP102MG.hex
CPLD版本号	000
CPLD	0502A23V

二、增减特性说明：

新增特性：增加Natpass功能

删除特性：无

修改特性：无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1 VVD21442

首次发现版本：MG6060_MG6050-R5229

问题产生条件：MG6060建立通话，链路数据包存在乱序

问题现象：当网络中存在乱序时，帧率统计有问题

2 VVD21443

首次发现版本：MG6060_MG6050-R5227

问题产生条件：通过UI设置网络纠错设置

问题现象：在网络纠错设置里，如果纠错类型选择“不启用”，此时单击遥控器“确认”按钮，则“不启用”变为高亮。

3 VVD21558

首次发现版本：MG6060_MG6050-R5227

问题产生条件：通过UI设置网络连接设置

问题现象：网关地址配置为空与设置启用注册服务器或启用组播冲突，规避措施不合理。

4 VVD21662

首次发现版本：MG6060_MG6050-R5227

问题产生条件：MG6050/ MG6050S恢复出厂设置

问题现象：MG6050/50S默认显示模式不合理。

5 VVD21659

首次发现版本：MG6060_MG6050-R5229

问题产生条件：通过UI设置做视频回环测试

问题现象：终端回环测试异常，环回图像不显示或显示未黑屏。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《MG6060_MG6050(S)- F5230版本说明书》

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504