

### H3C OCE\_XE-EPhone-E5103P01版本发布公告

#### 一、使用范围及配套说明:

H3C OCE\_XE-EPhone-E5103P01版本对外正式发布, 该版本解决近期发现的问题。使用范围不做限制。

版本配套关系请参考如下配套关系表:

H3C OCE\_XE-EPhone-E5103P01版本配套表:

产品系列	EPhone
型号	EPhone3012
内存需求	16M
FLASH需求	4M
BOOTROM版本号	EPhone3012BASEE5101及以上版本
目标文件名称	OCE_XE-EPhone-E5103P01.bin.gz
备注	无

#### 二、增减特性说明:

1、新增特性: 无

2、删除特性: 无

3、修改特性: 无

#### 三、相比前一版本解决的问题说明:

1、问题VVD16007

首次发现版本: EPhone3012E5101

问题产生的条件: 配置不正确的PBX地址或电话号码。

问题现象: EPhone向Server注册不成功情况下, 不能立刻取消注册, 注册流程有问题。

2、问题VVD16180

首次发现版本: EPhone3012E5101

问题产生的条件: 配置不正确的PBX地址或电话号码。

问题现象: EPhone签权注册时收到403, 应停止重新发起注册, 返回未登录状态, 而实际仍然重发注册请求。

3、问题RTD30494

首次发现版本: EPhone3012E5102

问题产生的条件: EPhone配合XE7000的7.1.18h版本组网。

问题现象: EPhone配合XE7000的7.1.18h版本使用, 时间显示消失。

问题RTD29884

4、首次发现版本: E5103

问题产生的条件: 用不带sdp的invite报文呼叫EPhone。

问题现象: 用不带sdp的invite请求呼叫EPhone, EPhone拒绝, 回应编解码无法匹配, 导致无法建立呼叫。

问题RTD30031

5、首次发现版本: E5103

问题产生的条件: A和B两部话机的编解码没有交集, DTMF传输使用RFC2833。

问题现象: A和B做编解码协商的时候把带外能力做为编解码协商, 导致能建立通话却听不到声音。

6、问题RTD30337

首次发现版本: E5103

问题产生的条件: EPhone配合XE7000的8.0.4e版本组网。

问题现象: EPhone无法注册到VCX8.0.4e上。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C OCE\_XE-EPhone-E5103P01 版本说明书》