

知 H3C AR28、AR46路由器部分版本配置TCP MSS命令后导致系统内存泄露问题的解决方法

姚忆斌 2008-12-16 发表

H3C AR28、AR46路由器部分版本 配置TCP MSS命令后导致系统内存泄露问题的解决方法

【产品型号】

涉及产品：AR28、AR46系列路由器

【涉及版本】

Release 版本：R0201P29、R0202

Feature 版本：F0306P07、F0307

【问题描述】

在AR28、AR46路由器的R0201P29、R0202、F0306P07、F0307版本上，如果接口下配置tcp mss为非缺省值，并且接口转发某些报文可能会导致内存发生泄漏。

【规避措施】

请避免使用上述版本，如果必须使用，则不要修改接口下tcp mss的缺省值。

【解决办法】

后继发布的R0202P01版本和F0308版本会彻底解决这个问题，届时升级路由器软件版本即可。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504