

H3C SR8800/S9500产品3500W电源框插入机箱困难问题的解决办法

【产品型号】

H3C S9500, H3C SR8800

【问题描述】

使用0231A83T (H3C SR8800-SR0M1PSFH-3500W交流电源框) 出现插入机箱困难

【原因分析】

08年生产的部分电源框连接器插针超过公差。

【规避措施 / 解决方案】

- 1、优先采取下列规避操作方式。
- 2、如规避操作方式无法解决或特殊重点客户强烈反对情况下可以提交批量更换申请。
- 3、后续发货的电源框将解决此问题。

现场规避操作方法：

- 1) 将机箱平放倒，然后将电源模块插入，如下图所示，操作时注意不要划伤机箱表面。



- 2) 电源模块插入插槽后，垂直向下用力压，就能将电源模块插入，如下图所示。装配完毕后注意锁紧相关螺钉，请机箱放正。



注：电源模块拔出操作要求，现场可以插拔几次以减少插拔力：

- 1) 将机箱平放倒，注意不要划伤表面。

2) 将电源框中的小电源模块拆下，如下图。



3) 用手抓紧中间的钣金件，用力拔出，如下图所示。操作完成后注意将机箱放正。不能抓住电源框拉手，会导致拉手损坏。

