

# IX3000产品使用iSCSI HBA卡需修改的参数


其它功能 陈琪国 2008-12-31 发表

## IX3000产品使用iSCSI HBA卡需修改的参数


- 一、组网需求：  
无
- 二、组网图：  
无
- 三、配置步骤：

该参数以Qlogic的iSCSI HBA卡为例。

3.1 通过SANSurft连接，然后按如下步骤，点击Edit，进入参数修改界面。



3.2 需要修改2个参数：将Connection Keep Alive Timeout从默认的30改为180；将ARP Redirect从默认的未使能修改为使能状态，即将复选框选中即可，然后点击OK。



3.3 修改完成后需要保存配置，否则重启后配置会丢失。点击“Save Port Setting”，然后输入密码“config”（默认密码是config）。

- 四、配置关键点：  
无