

H3C S5500-EI系列交换机R2202版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5500-EI系列交换机R2202版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5500-EI系列交换机
型号	H3C S5500-28C-EI/ H3C S5500-52C-EI/ H3C S5500-28C-PWR-EI/ H3C S5500-52C-PWR-EI/ H3C S5500-28C-EI-DC/ H3C S5500-28F-EI
内存需求	256MB
FLASH需求	32MB
BOOTROM版本号	509以上版本
目标文件名称	S5500EI-CMW520-R2202.bin
DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P03
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 iMC iCC 3.20-R2602 iMC ACLM 3.20-R2602 iMC QoS 3.20-E0602 iMC UAM 3.60-E6102 iMC EAD 3.60-E6102
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6104
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

此版本是第一个IRF特性的Release版本, 替代E2201及E2202版本, 具体特性变化详见版本说明书。

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

LSD32715

首次发现版本: S5500EI-CMW520-E2202

问题产生的条件: 插拔配置了link-delay的GE子卡后。

问题现象: GE子卡不能正常转发报文。

LSD32387

首次发现版本: S5500EI-CMW520-E2201

问题产生的条件: 使能ead快速部署后。

问题现象: 没有任何用户认证通过, 但是下挂用户发igmp report报文, 会错误的建立组播转发表项。

LSD34307

首次发现版本: S5500EI-CMW520-E2202

问题产生的条件: 设备插入3CSFP9-81或者3CSFP9-82光模块。

问题现象: 该光模块无法UP。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5500EI-CMW520-R2202 版本说明书》。