

**H3C MSR5006-CMW340-R6115P01版本发布**

一、使用范围及配套说明:

H3C MSR5006-CMW340-R6115P01版本是对外正式发布的版本, 主要解决CWM340-R6115的各种网上问题, 发布范围不受限。

表1 MSR5006-CMW340-R6115P01版本配套表

产品	MSR50-06路由器	
型号	MSR50-06	
内存需求	最小128M	
FLASH需求	最小16M	
BOOTROM版本号	15.05版本	
目标文件名	文件名称	文件大小
	MSR5006-CMW340-R6115P01.BIN	7,524,470 字节
DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P02	
iMC版本号	iMC iCC 3.20-E2601	
	iMC PLAT 3.20-E2601	
	iMC UAM 3.60-E6101	
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6101	
备注	无	

二、增减特性说明:

无

三、相比前一版本解决的问题说明:

**1. RTOD04608**

- | 首次发现版本: CMW340-R6111P03
- | 问题产生的条件: 更新硬件规格, 将Flash从16M升级为32M。
- | 问题现象: 老版本无法识别32M的Flash。

**2. RTOD04527**

- | 首次发现版本: CMW340-R6111P03
- | 问题产生的条件: 在接口下配置UDP或者TCP 20端口的NAT映射。
- | 问题现象: 配置命令下发成功但在显示配置信息时没有显示。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C MSR5006-CMW340-R6115P01 版本说明书》