

H3C S5100-EI系列交换机R2203P08版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S5100-EI系列交换机R2203P08版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	S5100-EI 系列交换机
型号	S5100-24P-EI S5100-26C-EI S5100-48P-EI S5100-50C-EI S5100-8P-EI S5100-16P-EI S5100-8P-PWR-EI S5100-16P-PWR-EI S5100-26C-PWR-EI S5100-50C-PWR-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	803
目标文件名称	S5100EI-CMW310-R2203P08.bin S5100EI-CMW310-R2203P08-S168.bin
DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P04
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2602 iMC ACLM 3.20-R2602 iMC UAM 3.60-E6102 iMC EAD 3.60-E6102 iMC ICC 3.20-R2602
iNode版本号	iNode PC 3.60-C6110
WEB版本号	3.1.8-0041
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD08273

首次发现版本：CMW310-R2203

问题产生的条件：在支持stack port属性的端口视图上敲入“* ? ”(*为任何字符)。

问题现象：帮助信息列表中有stack-port命令。

2. LSOD08570

首次发现版本：CMW310-R2203P07

问题产生的条件：执行“display dhcp-snooping ? ”时，查看该命令提示。

问题现象：unit后的参数提示错误。

3. LSOD08680

首次发现版本：CMW310-R2203P06

问题产生的条件：端口先配置am user-bind再下发超过7个用户规则。

问题现象：am user-bind指定的IP地址的ARP报文被丢弃。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S5100EI-CM W310-R2203P08 版本说明书》。