



ACG 8800为什么报文没有经过业务板直接转发？

薛家勇

2009-05-20 发表

在ACG 8800的测试使用过程中会出现报文没有经过业务板的情况，可能有如下两种可能性

1.ACG 8800设备使用了PFC设备，但是该设备没有正常工作，导致报文不经过ACG 8800直接从PFC设备转发，诊断方法很简单：查看ACG 8800对应的业务端口Link灯是否正常Link_UP

2.报文没有经过业务板直接从主控板接口转发。出现这种情况通常是由于两块单板没有通过OAA注册到主控板上导致，查看主控板的配置中是否有 `acsei server enable`这条命令。或者通过`display acsei client info`查看两块业务板是否注册。