

知

[2009-05-05]H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2108P04版本发布

彭天付 2009-05-26 发表

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2108P04版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S3100-EI&E126A系列交换机R2108P04版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100-EI H3C E126A
型号	H3C S3100-8TP-EI H3C S3100-16TP-EI H3C S3100-26TP-EI H3C S3100-8TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-16TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-26TP-EI-W(-OVS) H3C S3100-8TP-PWR-EI H3C S3100-16TP-PWR-EI H3C S3100-26TP-PWR-EI H3C E126A H3C S3100-8C-EPON-EI H3C S3100-16C-EPON-EI H3C S3100-26C-EPON-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 555
目标文件名称	S31EI_E-CMW310-R2108P04.bin
DM版本号	H3C DM 3.10-R3125 + P04
iMC版本号	iMC EAD 3.60-E6102 iMC ACLM 3.20-R2602 （E126A不支持） iMC ICC 3.20-R2602 iMC PLAT 3.20-R2602 iMC UAM 3.60-E6102
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6111
WEB版本号	H3C-http3.1.8-0041
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD08896

首次发现版本：CMW310-R2108P01

问题产生的条件：

设备使用R2108P01或R2108P03版本启动。

问题现象：

部分设备出现异常重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100EI_E126A-CMW310-R2108P04 版本说明书》。