

经验案例安装EX1500在托架上无法固定挂耳解决办法

其它功能 费中卫 2009-10-13 发表

VX1500安装在托架上无法固定挂耳解决办法

一、 组网：

无

二、 问题描述：


安装VX1500主柜或者扩展柜时，首先需要安装托架式滑轨。当安装好托架式滑轨，再安装好控制器或者磁盘柜时，有时会出现控制器或者磁盘柜位置有偏差，无法固定前挂耳。

三、 过程分析：

如果镙钉没有完全拧入机柜的方孔内，会出现没有将托架完全定位的问题，使滑轨存在扭转现象，这样安装控制器或者磁盘柜后出现偏差，导致无法固定控制器或者磁盘柜的挂耳。

四、 解决方法：

安装托架式滑轨时，一定要注意螺钉拧入托架式滑轨的螺丝孔时，不能一次拧紧，先将螺钉用手拧入，并注意螺钉的内圆全部进入机柜的方孔内，螺钉和机柜之间的接触面没有空隙，等一个滑轨四个镙钉全部拧入到位后，再依次拧紧即可。



(1)机柜前方孔
条

(2)机柜后方孔
条

(3)左侧托架式滑轨的
托片

(4)滑轨尾端