

H3C S9500交换机CMW310-R1651P05
版本发布

一、使用范围及配套说明：

H3C S9500交换机CMW310-R1651P05版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S9500系列路由交换机
型号	S9502/S9505/S9508/S9508V/S9512
内存需求	主控板最小512M，接口板最小128M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM	主控板BootROM 206及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	接口板BootROM 108及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
	NATB、VPNB、NAMB板BootROM 务必使用205及以后版本 注：该版本号可用display version命令查看
目标文件名称	S9500-CMW310-R1651P05-SI.APP (14,559,276 字节) 注：该文件不支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
	S9500-CMW310-R1651P05-EI.APP (25,181,231 字节) 注：该文件支持VPLS/NAT/NetStream/10G POS/2.5G POS/10G RPR/2.5G RPR
IMC版本号	iMC EAD 3.60-C6205 iMC MVM 3.50-E5301 iMC NTA 3.20-R0604 + P01 iMC PLAT 3.20-R2606 + P07 iMC UAM 3.60-C6205 iMC UBA 3.20-R0604 + P01
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6205
WEB版本号	无
备注	无

二、增减特性说明：

新增软件特性特性：NetStream流量采样功能、VPN静态路由远程迭代功能

三、相比前一版本解决的问题说明：

解决了以下缺陷：

1、HYII07675

首次发现版本：S9500-CMW310-R1651P03

问题产生条件：

S9500设备需要支持NetStream流量采样功能。

问题现象：

当前版本不支持NetStream流量采样功能。

2、HYII07713

首次发现版本：S9500-CMW310-R1651P03

问题产生条件：

S9500设备需要支持L3VPN静态路由远程迭代功能。

问题现象：

当前版本不支持L3VPN静态路由远程迭代功能。

3、HYII07704

首次发现版本：S9500-CMW310-R1651P03

问题产生条件：

S9500设备配置MPLS LDP与思科设备进行对接。

问题现象：

收到对端的LDP TLV U-bit置位的消息后导致LDP会话无法建立。

4、HYII07705

首次发现版本：S9500-CMW310-R1651P03

问题产生条件：

用户通过Console口登录设备，如果管理通道芯片 (MCX)检测发生异常。

问题现象：

管理通道芯片 (MCX)检测信息打印方式有误。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S9500-CMW310-R1651P05 版本说明书》

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504