

**H3C S9500E交换机CMW520-R1230P01  
版本发布**

**一、使用范围及配套说明：**

H3C S9500E交换机CMW520-R1230P01版本对外正式发布，不受限使用。

产品系列	H3C S9500E系列路由交换机
型号	S9505E / S9508E-V / S9512E
内存需求	主控板最小1G，接口板最小512M
FLASH需求	最小128M (备注：必须配备CF卡，CF卡最小256M)
BootROM版本号	主控板BootROM 1.09及以后版本 接口板、OAM CPU 扣板BootROM 1.09及以后版本
MBUS版本号	109及以后版本
目标文件名称	S9500E-CMW520-R1230P01.bin (29,498,384 字节)
iMC版本号	iMC EAD 3.60-C6205 iMC MVM 3.50-E5301 iMC NTA 3.20-R0604 + P01 iMC PLAT 3.20-R2606 + P07 iMC QoS 3.20-R0604 iMC UAM 3.60-C6205 iMC UBA 3.20-R0604 + P01
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6205
WEB版本号	无
备注	无

**二、增减特性说明：**

新增特性：无

**三、相比前一版本解决的问题说明：**

解决了以下缺陷：

1、HSD64273

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1228

问题产生条件：

S9500E设备配置使能了portal认证功能。

问题现象：

客户端网页上输入特殊的网址进行portal认证时，会导致设备异常重启。

2、HSD64570

首次发现版本：S9500E-CMW520-R1228

问题产生条件：

IPS/ACG单板的内联口工作在正常模式时，没有对广播/未知组播/未知单播报文进行过滤。

问题现象：

如果有大量广播/未知组播/未知单播报文送往IPS/ACG单板，将会导致IPS/ACG单板处理丢包。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S9500E-CMW520-R1230P01 版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504