

H3C S5120-SI系列交换机R1101P09版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C S5120-SI系列交换机R1101P09版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

| | |
|------------|--|
| 产品系列 | H3C S5120-SI |
| 型号 | S5120-20P-SI, 5120-28P-SI, S5120-52P-SI |
| 内存需求 | 128M |
| FLASH需求 | 128M |
| BOOTROM版本号 | 119 |
| 目标文件名称 | S5120SI-CMW520-R1101P09.bin |
| iMC版本号 | iMC PLAT 3.20-R2606 + P07 iMC QoSM 3.20-R0604 iMC UAM 3.60-C6205 |
| iNode版本号 | iNode PC 3.60-E6205 |
| 备注 | 无 |

二 增减特性说明：

1 新增特性：

支持S5120-52P-SI的新硬件，因此发货软件版本为R1101P09的S5120-52P-SI不能降级到之前的软件版本。

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSD42120

首次发现版本：CMW520-R1101P05

问题产生的条件：集群环境中，候选设备的管理VLAN与命令交换机的不一致，并且候选设备自身有两个在不同VLAN的端口直连。

问题现象：候选设备内存泄漏。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S5120SI-CMW520-R1101P09版本说明书》。