

**H3C S12500交换机CMW520-R1232P02
版本发布**

一、使用范围及配套说明:

H3C S12500交换机CMW520-R1232P02版本对外正式发布, 不受限使用。

产品系列	H3C S12500系列路由交换机
型号	S12508/S12518
内存需求	主控板最小1G, 接口板最小512M
FLASH需求	最小128M (备注: 必须配备H3C认证通过的CF卡, CF卡最小256M)
BootROM版本号	主控板BootROM 1.09及以后版本 接口板、OAM CPU BootROM 1.09及以后版本 网板BootROM 1.07及以后版本
MBUS版本号	109及以后版本
风扇版本号	102及以后版本
目标文件名称	S12500-CMW520-R1232P02.bin (32,156,932字节)
iMC版本号	iMC EAD 3.60-C6205 iMC MVM 3.50-E5301 iMC PLAT 3.20-R2606 + P07 iMC QoS 3.20-R0604 iMC UAM 3.60-C6205
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6205
WEB版本号	无
备注	无

二、增减特性说明:

新增特性: 无

三、相比前一版本解决的问题说明:

解决了以下缺陷:

1、HSD69255

首次发现版本: S12500-CMW520-R1232

问题产生条件:

存在多个网管同时管理访问同一台S12500设备的时候。

问题现象:

会导致部分MIB节点信息无法回应给网管。

2、HSD69307

首次发现版本: S12500-CMW520-R1232

问题产生条件:

S12500设备使能LLDP(Link Layer Discovery Protocol, 链路层发现协议)。

问题现象:

使用命令行(display lldp neighbor)查看LLDP邻居信息会导致主控板内存泄漏。

3、HSD67371

首次发现版本: S12500-CMW520-R1232

问题产生条件:

S12500设备软件版本升级后。

问题现象:

端口信息更新异常导致接口板出现定时重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S12500-CM W520-R1232P02 版本说明书》

如有问题, 请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线: 4008100504/8008100504