

知

[2010-05-21]H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2211P04版本发布

彭天付 2010-06-03 发表

H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2211P04版本发布

一 使用范围及配套说明：

H3C H3C S3100-SI&E126&S2126-EI系列交换机R2211P04版本正式发布，发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表：

产品系列	H3C S3100SI_E126_2126EI系列
型号	S3100-26T-SI /S3100-16T-SI /S3100-8T-SI S3100-26C-SI /S3100-16C-SI /S3100-8C-SI S3100-26TP-SI /S3100-16TP-SI /S3100-8TP-SI E126/S2126-EI/ S3100-52TP-SI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小8M
BOOTROM版本号	Bootrom 609
目标文件名称	S31SI_E-CMW310-R2211P04.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606+P13 iMC UAM 3.60-E6210
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6210
WEB版本号	H3C-http3.1.9-0018
备注	

二 增减特性说明：

1 新增特性：

无

2 删除特性：

无

3 修改特性：

无

三 相比前一版本解决的问题说明：

1. LSOD09925

首次发现版本：CMW310-R2211P02

问题产生的条件：

VTY视图配置'authentication-mode scheme command-authorization'。Telnet用户通过RADIUS认证成功登陆设备。

问题现象：

登陆设备后，每执行一条命令都会造成内存泄漏。

2. LSOD09840

首次发现版本：CMW310-R2211P02

问题产生的条件：

配置port-security userlogin-withoui模式，向设备发送Dot1x报文。

问题现象：

Dot1x报文触发未知源MAC检查，正确的处理是不触发未知源MAC检查。

3. LSOD09842

首次发现版本：CMW310-R2211P02

问题产生的条件：

设备配置环路检测功能，端口作内环测试。

问题现象：

概率出现端口内环测试失败。

4. LSOD09865

首次发现版本：CMW310-R2211P02

问题产生的条件：

端口上配置'mac-authentication guest-vlan'，A用户MAC认证成功，B用户尝试MAC认证。

问题现象：

B用户认证失败。

5. LSOD09834

首次发现版本：CMW310-R2211P02

问题产生的条件：

建立HGMP stack，自动生成'public' 'private'的团体名，再通过配置为团体名'public' 'private'增加ACL，保存配置。

问题现象：

设备重启或者重新建立HGMP stack后，为团体名'public' 'private'增加的ACL配置丢失

。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套发布的《H3C S3100SI_E126_2126EI-CMW310-R2211P04 版本说明书》。