

H3C S5600系列交换机R1702P15版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5600系列交换机R1702P15版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	H3C S5600
型号	S5600-26C S5600-50C S5600-26C-PWR S5600-50C-PWR S5600-26F
内存需求	最小\128M
FLASH需求	最小\16M
BOOTROM版本号	V513主板 V230 扩展板
目标文件名称	S5600-CMW310-R1702P15-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606 + P13 iMC UAM 3.60-E6210 iMC EAD 3.60-E6210
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6210
WEB版本号	Version 3.1.9-0016
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

无

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD10016

首次发现版本: CMW310-R1702P14

问题产生的条件: 设备使能DHCP snooping, 收到源UDP端口号为4011的DHCP ACK报文。

问题现象: 报文不能正常转发。

2. LSOD10023

首次发现版本: CMW310-R1702P12

问题产生的条件: 设备同时做DHCP relay和DHCP snooping, PC通过设备获取到IP地址, 并进行续约。

问题现象: 续约时DHCP snooping不能成功刷新表项。

3. LSOD10029

首次发现版本: CMW310-R1702P12

问题产生的条件: 设备采用直流供电。

问题现象: 用'display environment' 命令查看电源温度, 显示 'Power 1: Get Temperature failed', 监控电源温度失败。

4. LSOD10030

首次发现版本: CMW310-R1702P14

问题产生的条件: 将扩展板插入设备。

问题现象: 设备主板上内存泄漏约180K左右。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5600-CMW310-R1702P15版本说明书》。