

H3C VX1500产品E1110版本发布

一、使用范围及配套说明：

NEOVX1500-STW110-E1110版本正式发布，使用范围为国内市场。版本配套关系请参考如下配套关系：

产品系列	Neoccean VX1500系列
型号	VX1500、EX1500S、EX1540S、DE1116
主板BIOS版本号	203 (SPI) 及以后版本或106 (LPC) 及以后版本
BMC版本号	V304
主机软件版本号	NEOVX1500-STW110-E1110
DEU固件版本号	EXPB02-V125
RAID固件版本号	V100R001B052D015T02
iMC版本号	无

二、增减特性说明：

新增特性：

无

删除特性：

无

修改特性：

无

三、相比前一版本解决的问题说明：

1.问题ID—SAD13310

首次发现版本：NEOVX1500-STW110-E1108

问题产生的条件：从E1108之前的版本升级到E1108版本。

问题现象：升级到E1108版本后进行配置恢复，网口绑定不能恢复。

2.问题ID—SAD09811

首次发现版本：NEOVX1500-STW110-E1108

问题产生的条件：AIX5.2 iSCSI设置CHAP认证时。

问题现象：AIX5.2 iSCSI设置CHAP不能连接到VX1500的Target的问题

3.问题ID—SAD10959

首次发现版本：NEOVX1500-STW110-E1108

问题产生的条件：VX1500与AIX的双机软件hacmp配合使用，当主机出现故障时。

问题现象：VX1500与AIX的双机软件hacmp配合使用，当主机出现故障时，备机不能接管资源。

4.问题ID—SAD12849

首次发现版本：NEOVX1500-STW110-E1107

问题产生的条件：读写过程中发生了3/14/1错误。

问题现象：软件对3/14/1磁盘上下电操作，引发磁盘拔插动作作为软件内部处理机制，不需要将日志定义为Warning级别。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG，请参看配套的《NEOVX1500-STW110-E1110版本说明书》。

如有问题，请联系杭州华三通信技术有限公司服务热线：4008100504/8008100504