

## 知 S5120、E500系列交换机做Dot1x认证ACL资源不足的判断方法

王京 2010-09-29 发表

### S5120、E500系列交换机做Dot1x认证ACL资源不足的判断方法

#### 一 问题描述:

交换机做Dot1x认证, 当接入用户达到一定数量后, 新认证用户无法上线。

#### 二 过程分析:

在交换机日志中有大量如下记录:

```
The number of ACLs on the device has reached the maximum
```

#### 三 解决方法:

降低该机接入用户数量, 减小dot1x free-ip配置数量。