

H3C S5100-EI系列交换机R2221P01版本发布

一 使用范围及配套说明:

H3C S5100-EI系列交换机R2221P01版本正式发布, 发布范围为国内和海外市场。版本配套关系请参考如下版本配套表:

产品系列	S5100-EI 系列交换机
型号	S5100-24P-EI S5100-26C-EI S5100-48P-EI S5100-50C-EI S5100-8P-EI S5100-16P-EI S5100-8P-PWR-EI S5100-16P-PWR-EI S5100-26C-PWR-EI S5100-50C-PWR-EI
内存需求	最小64M
FLASH需求	最小16M
BOOTROM版本号	803
目标文件名称	S5100EI-CMW310-R2221P01-S168.bin
iMC版本号	iMC PLAT 3.20-R2606 + P13 + L15 iMC UAM 3.60-E6301 + P04 iMC EAD 3.60-E6301 + P04
iNode版本号	iNode PC 3.60-E6307
WEB版本号	3.1.9-0019.web
备注	

二 增减特性说明:

1 新增特性:

1. 支持SAVI特性
2. 支持MSTP边缘端口BPDU保护DOWN自动定时恢复特性

2 删除特性:

无

3 修改特性:

无

三 相比前一版本解决的问题说明:

1. LSOD10165

? 首次发现版本: CMW310-R2220P01

? 问题产生的条件: telnet用户登陆到设备上, 执行display users all命令。

? 问题现象: 显示信息中多显示一次ip地址, 如下 (红色部分为多余输出信息):

```
<sysname>display users all
  UI Delay Type Ipaddress Username Userlevel
F 0 AUX 0 00:01:09
F 1 AUX 1 00:00:00
  2 AUX 2
  3 AUX 3
  4 AUX 4
  5 AUX 5
  6 AUX 6
  7 AUX 7
+ 18.118.118.458 VTY 0 00:00:13 TEL 18.118.118.45 3
+ 18.118.118.1119 VTY 1 00:00:03 TEL 18.118.118.111 3
 10 VTY 2
 11 VTY 3
 12 VTY 4
```

+ : User-interface is active.

F : User-interface is active and work in async mod

2. LSOD10122

? 首次发现版本: CMW310-R2203P08

? 问题产生的条件: 配置两个静态聚合组, 交换机存在大量ARP反复学习老化。

? 问题现象: 对端交换机聚合状态震荡。

3. LSOD10084

? 首次发现版本: CMW310-R2220P01

? 问题产生的条件: 设备做DHCP snooping, 收到bootp报文或者未携带option53的异常DHCP报文。

? 问题现象: 设备异常重启。

如要完整的了解该版本累计解决的软件BUG, 请参看配套发布的《H3C S5100EI-CM W310-R2221P01版本说明书》。