

知 S5560-54QS-EI irf堆叠后备框的管理口down是否正常

堆叠 杨思怡 2019-11-12 发表

问题描述

S5560-54QS-EI, 堆叠后, 备设备管理口系统上无法查看, 并且网线插入后, 备设备管理口的指示灯也不会亮。

解决方法

确认当前实现机制如此, 并不是故障。主设备上的网管口可用, 备设备上的网管口不可用。