



HP阵列卡缓存问题

内存

zhiliao_99468

2017-07-21 发表

问题描述

P840 阵列卡 固件5.04

Total Cache Size: 4 GB

Total Cache Memory Available: 3.2 GB

1: 这是否正常?

2: 缺失的0.8G用途?

3: Total Cache Memory Available 数值是否可以在哪里调整?

解决方法

A small portion of the FBWC module is required to run the controller firmware. The remainder of the available space can be configured for read-ahead or write back caching.

0.8G 用于运行P840 fw,剩下的给读写cache使用,无法调整.

答案来自于 风清扬