

知 10508交换机vlan口下发packet filter不生效的问题

ACL 夏威 2019-11-24 发表

问题描述

接口配置包过滤防火墙不生效，acl配置以及接口配置都是正常的。收集配置发现配置正常，acl使用较多，但是查看资源也是够用的，重新操作的时候发现接口配置包过滤的时候会报错，如下。

```
[NER-2-1-S10508-01-Vlan-interface2]packet-filter 3001 inbound
Error: Slot=1 Fail to apply or refresh packet filter policy 3001 on interface Vlan-interface2. Not
supported.
Error: Slot=8 Fail to apply or refresh packet filter policy 3001 on interface Vlan-interface2. Not
supported.
```

```
#  
interface Vlan-interface2  
ip address 192.168.2.2 255.255.255.0  
vrrp vrid 2 virtual-ip 192.168.2.1  
vrrp vrid 2 priority 110  
vrrp vrid 2 track interface GigabitEthernet1/0/1 reduced 8  
vrrp vrid 2 track interface GigabitEthernet1/0/2 reduced 8  
vrrp vrid 2 authentication-mode md5 cipher $c$3$wyFM/4y1UTYmtw4VnU08VY/Gs16EREnJHdg=  
packet-filter 3002 inbound  
packet-filter 3004 inbound  
portal backup-group 2  
portal nas-ip 192.168.2.1  
#
```

解决方法

Vlan接口下一个方向只能下发一条packet-filter，不能下发多个