

## 知 两台7508E-X设备做堆叠时单板故障确认

其他硬件相关 夏威夷 2019-11-24 发表

### 问题描述

两台7508E-X设备做堆叠时单板故障排查步骤?

### 解决方法

1. 两台7508E-X设备做堆叠时, 假设在2框的12、13槽位的交换网板一直显示fault, 将两块正常的单板替换到该槽位测试后, 12、13号槽位仍显示fault。该情况下, 不一定说明交换机的12、13槽位有问题。同时还需要做以下测试:
  - 1) 将两框的主控板对调, 查看故障现象是否为跟着主控走, 若故障现象跟着主控走, 则为主控问题。
  - 2) 若故障现象不跟着主控走, 则将2框上的主控跟换到另一个槽位测试, 看其是否仍存在故障现象