



## dmc关闭电平检测问题

软件相关

其他硬件相关

程咪

2019-11-24 发表

### 问题描述

dmc关闭电平检测问题

### 解决方法

Msr2600通过DMC管理我司设备交换机、路由器都正常，但是管理防火墙时，asy接口down，替换测试后，排除了线的问题。

Console线直连防火墙、路由器、交换机都正常的登陆，排除了防火墙配置问题。

在Async口下undo detect dsr-dtr后解决。电脑console线直连设备时，不需要电平检测，但是通过dmc时默认需要的。

遇到如下异常问题时，可以关闭检测尝试。

**问题：**

**连接线缆后，Async接口物理层不能up**

**问题原因：**

H3C系列路由器的异步接口为7线制，缺省为允许**dsr-dtr**检测；但若对端设备的Console口为3线制时（如NE路由器），不可能发送**dsr-dtr**信号，所以物理不能up。

**解决办法：**

在Async接口上配置命令：undo detect dsr-dtr。