

## 知 MSR2600-10 前4个口与后4个口分别属于不同的控制芯片，不支持跨芯片聚合

其他硬件相关 程咪 2019-11-24 发表

### 问题描述

MSR2600-10 前4个口与后4个口分别属于不同的控制芯片，不支持跨芯片聚合

### 解决方法

MSR2600-10 8个LAN口，前4个口与后4个口分别属于不同的控制芯片，该设备不支持跨芯片聚合，即不支持不同控制芯片下的端口加入同一聚合组，否则报错如下：

Error: Aggregation attempt failed due to the incapability of link aggregation spanning multiple boards or chips.