



关于MSR56 Device ID变化因素

License

程咏

2019-11-24 发表

问题描述

关于MSR56 Device ID变化因素

解决方法

MSR26 36的DID一般不会变化，MSR56的DID原则上只与SPU相关，若执行License compress压缩过License存储区也会引起DID变化。

对于MSR56双引擎的情况，正常的操作流程是将License文件上传到主引擎，同时通过copy命令拷贝到备引擎，最后通过license activation-file install *file-name* slot *slot-number*完成安装。