

知 某局点CR16008配置端口镜像后报错资源不足

IPv4 唐曜曜 2019-12-18 发表

组网及说明

无

问题描述

无

过程分析

现网设备及版本：CR16008 Version 7.10, Release 6225P12

现场配置远程镜像组3后提示咨询不足。查看设备配置，设备上存在多组本地镜像组

解决方法

CR-SPC-GT48LEF和CR-SPC-GP48LEF有两个芯片，每24个端口一个芯片，一个芯片只支持一个口成为monitor口，反射口和monitor口应该不能部署到同一个芯片上。