# CAS虚拟机光驱挂载centos6.7镜像无法引导“boot failed：coud not read from CDRM（code 0003）”

杨海严 2020-08-07 发表

## 组网及说明

不涉及

## 问题描述

CAS虚拟机光驱挂载系统iso镜像centos6.7，尝试启动后无法引导，报错：boot failed：coud not read from CDRM（code 0003）




## 过程分析

1、怀疑没有磁盘驱动，尝试使用更换为IDE硬盘，启动仍失败

2、更换其他镜像（比如windows2012r2）是否能引导，发现能正常引导，可以说明虚拟机本身是正常。

3、重新下载镜像centos6.7，测试发现引导成功，说明是镜像本身问题。

注意：网上镜像可能有改动或者损坏的情况，这种情况是无法引导的。

## 解决方法

从官网或者权威网站上重新下载镜像，引导即可。