# Workspace E1011P11 文件分发上传文件失败

母鑫　2023-03-30 发表

问题描述

Workspace VDI办公场景，使用文件分发功能，上传文件提示上传成功，但会立即提示失败。如下图：

问题描述

1、先检查后台服务是否正常运行，在cvm节点上执行systemctl status smb.service和执行opt目录下的 vdi_check.sh脚本，发现无问题，如下：

2、在前台界面查看文件分发时，发现文件分发无法获取到文件管理的基本信息：

3、检查双机状态以及分区占用情况，均正常；

4、后台查看/var/log/vdi/workspace-server/workspace.log提示有如下报错：

5、查看双机热备处的共享存储，状态和可用空间均正常：

6、在主CVM后台进入到vms目录下，可以看到有对应的目录的软连接，图中红框部分，在挂载的共享 存储路径，发现少了相应文件夹，则导致文件分发无法上传文件，如图：

```
[root@DH-cvknode01 vms]# ll
total 1072
drwxr-x--x 3 root abrt   4096 Mar 29 15:30 crash
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Mar 29 17:32 cvmbackuptmp
drwxr-xr-x 4 root root  81920 Mar 30 13:47 data
lrwxrwxrwx 1 root root     29 Nov  2 17:50 h3cdshare -> /hotstandby_storage/h3cdshare
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Nov  1 10:25 images
drwxr-xr-x 4 root root   4096 Nov  2 16:22 isos
drwx------ 2 root root  16384 Nov  3 19:20 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Nov  1 10:32 posoftimg
lrwxrwxrwx 1 root root     30 Nov  2 17:51 posoftware -> /hotstandby_storage/posoftware
drwxr-xr-x 4 root root   3896 Feb 15 13:58 share100
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Nov  1 10:47 templet
drwxr-xr-x 9 root root   4096 Mar 30 14:33 tmp
[root@DH-cvknode01 vms]# cd /hotstandby_storage/
[root@DH-cvknode01 hotstandby_storage]# ll
total 20
```

命令如下，创建完之后前台刷新页面，能获取到对应

```
[root@DH-cvknode01 hotstandby_storage]# mkdir h3cdshare
[root@DH-cvknode01 hotstandby_storage]# mkdir posoftware
[root@DH-cvknode01 hotstandby_storage]# ll
total 28
drwxr-xr-x 3 root root   4096 Dec  1 16:33 Bittorrent
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Mar 30 14:51 h3cdshare
drwx------ 2 root root  16384 Nov  3 19:37 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root   4096 Mar 30 14:51 posoftware
```

文件分发

文件管理 ⓘ

文件管理

分发任务

分发历史

基本信息

软件磁盘总容量：30G   剩余可用容量：29 GB   已用： ▢▢▢▢▢▢▢▢▢ 0%

文件管理

| 文件分发 | 上传 | 配置 | 批量删除 |

请输入名称 🔍 ↻ ⚙

名称	类型	文件大小	文件时间	操作

暂无数据