

H3C G6 服务器 VMware 系统下升级 LSI-9660 阵列卡固件

目录

— .	ĵ	适用范围与注意事项	1
		—————————————————————————————————————	
		连接 HDM 与启用远程控制台	
=.		升级步骤	1

一. 适用范围与注意事项

- ➤ 本文档旨在说明 H3C G6 系列服务器通过阵列卡工具在系统下更新阵列卡固件的方法,并以 R4900 G6 服务器安装的 ESXi 8.0 U2 为例进行更新步骤说明。
- ▶ 如文中方法不适用或阵列卡型号不匹配,可以通过下面导航链接查找适用文档: https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/208527
- ▶ 提示:

本文档中的信息(包括产品,软件版本和设置参数)仅作参考示例,具体操作与目标需求配置请以 实际为准。

- · 固件更新有风险,请注意提前备份数据。
- · 本文档不定期更新维护,请以发布的最新版本为准。

二. 升级准备

1. 阵列卡工具与固件获取

阵列卡工具 Storcli 获取: https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/229626

固件获取: https://zhiliao.h3c.com/theme/details/214642

2. 连接 HDM 与启用远程控制台

具体方法请参考: https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/210144


三. 升级步骤

1. 访问系统


2025年11月13日 第1页 共4页



1.1 通过 HDM 启用 KVM/H5 KVM 访问系统




1.2 通过第三方 SSH 工具访问系统



2. 将阵列卡工具与固件包保存到系统下

VMware ESXi 系统下的 LSI 阵列卡工具为 BCM_bootbank_storcli2-xxxx.vib。

2.1 启用 Shell 并通过 Web Client 将文件保存到系统下



2025年11月13日 第2页 共4页



[root@localhost:~] cd /vmfs/volumes/datastore1/
[root@localhost:/vmfs/volumes/68a451e8-521bbacd-ddde-9c0971323af4] ls
8.12.1.0-00000-00003_9660-16i_full_fw_vsn_pldm_pkg_signed.rom BCM_bootbank_storcli2_008.0012.0000.0004-02.vib
[root@localhost:/vmfs/volumes/68a451e8-521bbacd-ddde-9c0971323af4]

2.2 通过第三方 SSH 工具将文件保存到系统下

参考第三方工具使用说明。

- 3. 安装阵列卡工具
 - 1) 将 Storcli 安装包存放至/tmp 路径下。
 - 2) 进入/tmp 路径,执行如下命令安装 Storcli2 工具

esxcli software vib install -v /tmp/BCM_bootbank_storcli2-xxxx.vib --no-sig-check -f

ESXi 7.x 默认安装路径/opt/lsi/storcli2/storcli2

ESXi 8.x 默认安装路径/opt/storcli2/bin/storcli2

注:

.vib 文件使用绝对路径,否则会报错;

-f 参数强制安装,省略可能会出现 "Could not find a trusted signer" 报错。

```
[root@localhost:/tmp] esxcli software vib install -v /tmp/BCM_bootbank_storcli2_008.0012.0000.0004-02.vib --no-sig-check -f
Installation Result

Message: The update completed successfully, but the system needs to be rebooted for the changes to be effective.

VIBs Installed: BCM_bootbank_storcli2_008.0012.0000.0004-02

VIBs Removed:

VIBs Skipped:

Reboot Required: true

DPU Results:
```

安装后需要重启生效,否则路径可能不显示

```
[root@localhost:~] cd /opt/storcli2/bin/
[root@localhost:/opt/storcli2/bin] ls
storcli2
```

- 4. 通过命令确认待升级阵列卡编号 < Ctl > , 以及更新前固件版本
 - 4.1 查看 < Ctl >

进入/opt/storcli2/bin/目录

执行./storcli2 show 命令,本例回显<Ctl>为0。

4.2 查看固件版本

执行./storcli2 /c<Ctl> show | grep Firmware 命令, <Controller ID>键入阵列卡编号,本例 <Ctl>为 0。

本例回显固件版本为 8.11.1.0-00000-00003。

2025年11月13日 第3页 共4页



[root@localhost:/opt/storcli2/bin] ./storcli2 /c0 show | grep Firmware Firmware Version = 8.11.1.0-00000-00003 Firmware Security Version Number = <u>0</u>0.00.00.00

此外, 也可在 HDM Web 查看阵列卡固件版本。



5. 通过命令执行固件更新

拷贝之前上传的固件包到/opt/storcli2/bin 工具所在目录 执行./storcli2 /c<Ctl> download file=***.rom activationtype=offline 命令

注: 固件更新后需重启服务器才能生效。

6. 通过命令确认更新后固件版本

/opt/storcli2/bin/storcli2 /c < Ctl > show | grep Firmware

[root@localhost:~] /opt/storcli2/bin/storcli2 /c0 show | grep Firmware
Firmware Version = 8.12.1.0-00000-00003
Firmware Security Version Number = 00.00.00.00

此外,也可在 HDM Web 查看阵列卡固件版本。



2025年11月13日 第4页 共4页