

知 ACG1000是否支持 IMC联动HTTPS弹Portal功能 (R6611系列)

ACG1000 王奎银 2020-02-04 发表

问题描述

现场使用ACG1000 R6611系列版本与IMC联动https弹portal认证，配置完成后发现https网页一直不能弹出portal认证界面，http网页是可以正常弹出

解决方法

经过确认，目前R6611系列版本支持https本地弹portal认证。但是目前该版本不支持ACG1000与IMC联动https弹portal认证的方式。

本地https弹portal认证的相关链接：

http://www.h3c.com/cn/d_201909/1229508_30005_0.htm

HTTPS弹Portal功能典型配置举例