

## 知 某局点40G插卡结合IPM做轻量级portal认证无感知不生效

Portal 吴孝禹 2020-02-28发表

### 组网及说明

普通组网+本地转发

### 问题描述

某局点做结合IPM的轻量级portal认证，配置完成后发现认证过后，再无感知时间内仍然会弹出一键登录的页面，并未实现完全无感知。

### 过程分析

结合IPM做轻量级portal有两种无感知实现的方式：

- 1、在IPM页面配置无感知功能，在无感知条件内是不弹出认证页面，只弹出一键登录页面。让客户无需重新输入账号密码或者其他认证参数即可登录。
- 2、如果要做到完全无感知，没有认证页面，则需要同时在设备上启用mac-trigger无感知功能。

### 解决方法

要在设备上同步配置mac-trigger相关配置才能实现完全无感知，需要注意的是轻量级portal的无感知配置方式与普通的有差别，配置如下：

```
[AC] portal mac-trigger-server mts
```

```
[AC-portal-mac-trigger-server-mts]cloud-url http://xxx:8080/wsm/AUTH/protocol
```

```
[AC-portal-mac-trigger-server-mts] cloud-binding enable
```