

知 V7交换机是否支持通过snmp读取光模块Alarm thresholds的高低告警门限

SNMP

姚一鸣 2020-04-01 发表

问题描述

V7交换机是否可以通过snmp节点值1.3.6.1.4.1.25506.2.70.1.2.1.8/9读取Alarm thresholds的高低告警门限，对应设备上命令display transceiver diagnosis查看

解决方法

snmp无法读取此节点，目前V7交换产品均不支持