

知 SecPath F1000-C-G2 nat server做了端口映射没有生效

NAT zhiliao_65361 2017-12-08 发表

问题描述

内网有一web服务, 假设192.168.1.2 端口号为80
我在公网出口接口做了如下nat映射: 公网假设为61.25.32.14
nat server protocol tcp global current-interface 8080 inside 192.168.1.2 80
在防火墙管理web界面保存
但是我用telnet 61.25.32.14 8080
报Connection refused的错误, 这是nat server没生效吗

解决方法

NAT配置命令格式都没问题, 但是有两点需要注意一下,
一, 默认情况下, 运营商的80端口没有放开, 需要联系您的运营商开通80端口, 应该需要去备案, 备案完, 运营商开通后, 就可以了,
二, 防火墙域间策略, 放开local-trust ; local-untrust ; trust-untrust ; untrust-trust(明细规则)

答案来自于 寂东