

知 MSR20-10无法登陆web界面

路由策略 前方高能 2017-12-15 发表

问题描述

MSR20-10, 不能登录WEB界面, 地址可PING通, 配置显示已经开通WEB, 有何方法?

解决方法

display ip http 看下端口是否更改, 是否配置了ACL对源IP进行了限制等等。
如果无误, 可以考虑直连、换浏览器等方法试一下。

答案来自于 [luffy](#)