

知 MSR2600-10 导入SM2 CA证书报错

PKI 马雷勇 2020-05-21 发表

问题描述

MSR2600-10 导入SM2 CA证书报错，提示“CA root certificate is not trusted”

解决方法

MSR V5平台不支持sm2证书（MSR2600-10是V5平台设备），V7平台设备可以正常导入