

知 H3c AR18-21A 通过WEB界面配置WAN口PPPOE拨号总是提示参数不足

PPPoE

zhiliao_59326 2018-01-02 发表

问题描述

H3c AR18-21A 通过WEB界面配置WAN口PPOE拨号总是提示参数不足

解决方法

这款设备停止维护很久了可以按照如下排查建议排查一下：

- 1、查一下配置，看看各项参数配置是否正确，是否使能了拨号方式
- 2、升级版本看看
- 3、更新换代，这个设备已经10多年了，已到了更新换代的年纪了，可以考虑换成更新的MSR26/36设备提到

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)