

知 S9810 交换机不支持802.1X

802.1X Radius VLAN 王英凯 2020-06-12 发表

问题描述

客户的设备型号是S9810，版本是2318P01，配置完1X之后测试，确认配置无明显问题，测试发现终端没经过认证可以访问资源。

解决方法

经过与二线确认，目前9810的802.1X功能已经被阉割，目前市场宣称S9810不支持802.1X认证功能。