

知 HP 5406R zl2交换机的机箱PN/产品编号J9850A没有对应备件号？

产品特性

孙轲

2020-07-11 发表

问题描述

Q: HP 5406R zl2交换机的机箱PN/产品编号J9850A没有对应备件号？

解决方法

A: HP 5406R zl2交换机 (J9821A) 包括基础机箱J9850A, HP 5400R zl2管理模块 (J9827A) , 和HP 5406R zl2交换机风扇托盘 (J9831A) 。 捆绑包J9823A, J9824A, J9868A, JL002A, JL003A和JL095A。
包括基础机箱J9850A, HP 5400R zl2管理模块 (J9827A) 和HP 5406R zl2交换机风扇托盘 (J9831A) 。