

组网及说明

H3C R4960 G3服务器

问题描述

某局点H3C R4960 G3服务器安装SLES 15 SP1 for ARM会卡住

过程分析

- 1、查看报错截图;
- 2、查看iBMC、BIOS版本;

解决方法

参考H3C官网文章:

[https://www.h3c.com/cn/Service/Document\\_Software/Document\\_Center/Server/Catalog/Rack\\_server/H3C\\_UniServer\\_R4960\\_G3/Software\\_Installation/Installation\\_Manual/H3C\\_R4960\\_SLES\\_15.1-5W100/](https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Server/Catalog/Rack_server/H3C_UniServer_R4960_G3/Software_Installation/Installation_Manual/H3C_R4960_SLES_15.1-5W100/)

其中第一部分, 修改BIOS里面的ACPI SPCR TABLE为'Disable',如果不修改的话, 故障依旧。修改的BIOS截图如下:

图2-1 ACPI SPCR TABLE 界面

