

知 关于mrs 920路由器ACL的帮助

ACL zhiliao_39566 2018-01-23 发表

问题描述

VLAN 是默认的VLAN1, EHT0/1接外网 ETH0/2是内网,网关地址是192.168.10.254, DHCP开启。
请问如何设置192.168.10.5不能访问外网。谢谢!

解决方法

```
firewall enable
acl unnumber 3000
 rule 0 deny ip source 192.168.10.5 0
interface ethnet 0/1
 firewall packet-filter 3000 outbound
```

以上配置就可以。

答案来自于 [风干工程师肉干要不要](#)